

Accessori

Accessories



Piastre di messa a terra
Earthing tags

02

Guaine
Shrouds

02

Controdadi
Lock nuts

03

Guarnizioni
Washers

04

Rondelle di tenuta
Serrated washers

04

Piastre di messa a terra

Earthing tags


Le **Piastre di messa a terra** assicurano la continuità elettrica del collegamento verso terra.

Dimensioni:

- M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75
- 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Materiali:

- Ottone
- Ottone nichelato
- Acciaio zincato
- Acciaio inox
- Alluminio



Earthing tags ensure the electrical continuity of the ground connection.

Dimensions:

- M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75
- 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Materials:

- Brass
- Nickel plated brass
- Mild steel zinc plated
- Stainless steel
- Aluminium

Guaine

Shrouds

Le **Guaine** proteggono il corpo dei pressacavi minimizzando il rischio di contatto con sostanze corrosive.

Realizzato in materiale PVC preformato, termorestringente, perfettamente sagomato per lo specifico uso di protezione dei pressacavi



Materiale:

- PVC elastico termorestringente

Colore:

- Nero
- Blu



Nell'ordine indicare sempre il nome del costruttore e le dimensioni dei pressacavi.

Allways state the name of manufacturer and the dimensions of cable glands when placing orders

Controdadi

Lock Nuts

I **Controdadi** assicurano la tenuta negli ingressi delle cassette.

Lock Nuts secure the fixing on enclosure's entries.

Filettature:


- ISO METRICA passo 1,5 mm
- ET
- PG
- NPT
- GAS CILINDRICA o CONICA

Threads:

- ISO METRIC pitch 1,5 mm
- ET
- PG
- NPT
- BSP PARALLEL or TAPER

Materiali:

- Ottone
- Ottone nichelato
- Acciaio zincato
- Acciaio inox
- Alluminio



Materials:

- Brass
- Nickel plated brass
- Mild steel zinc plated
- Stainless steel
- Aluminium

Controdadi in Nylon

Nylon Lock Nuts

I **Controdadi in Nylon** vengono impiegati, insieme ai pressacavi dello stesso materiale, negli impianti Exe e Exi.

Nylon Lock Nuts are used, together with cable glands of the same material, in Exe and Exi plants.

Filettature:

- ISO METRICA passo 1,5 mm
- PG

Threads:

- ISO METRIC pitch 1,5 mm
- PG

Materiale:

- Nylon

Material:


- Nylon

Colori:

- Grigio
- Nero

Colours:

- Grey
- Black



Guarnizioni Washers

Le **Guarnizioni** mantengono il grado di IP dell'impianto.

Dimensioni:

- M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M80, M85, M90
- 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Materiali:

- Nylon
- Fibra rossa

Temperatura:

- Nylon -40°C +135°C
- Fibra rossa -40°C +95°C



Washers maintain the IP rating of the plant.

Dimensions:

- M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M80, M85, M90
- 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Materials:

- Nylon
- Red fibre

Temperature:

- Nylon -40°C +135°C
- Red fibre -40°C +135°C

Rondelle di tenuta Serrated washers


Le **Rondelle di tenuta** vengono usate insieme ai controdadi per impedire l'allentamento del montaggio.

Dimensioni:

- M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75
- 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Materiali:

- Acciaio zincato
- Acciaio inox



Serrated washers are used together with lock nuts to prevent the loose of the attachment.

Dimensions:

- M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75
- 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Materials:

- Mild steel zinc plated
- Stainless steel